

令和6年能登半島地震 環境部における対応状況について

1. 新潟市の被害状況

① 人的被害 重傷者 4名 軽傷者 21名

② 建物被害棟数 (令和6年7月29日現在)

区	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	合計
全壊	0	0	10	0	1	1	80	7	99
半壊	10	16	388	273	35	53	2,873	85	3,733
一部破損	266	366	1,628	1,154	637	663	6,275	815	11,804

全壊：50%以上、半壊：20%以上50%未満、一部破損：全壊及び半壊に至らないもの

③ 市の廃棄物処理施設の被害状況

【新田清掃センター】 (焼却施設・破砕施設)

- 地盤沈下により敷地内に段差・陥没が発生。
- 建具やシャッター、排水管の一部破損、受水槽の水漏れ。

【亀田清掃センター】 (焼却施設)

- 2号ボイラより蒸気漏れが発生、焼却炉を緊急停止。
- 空気ダクトの一部破損。

【清掃事務所】 (ごみ収集車両基地)

- 電柱が傾き停電、水道管破損による断水。

被害はあったものの
応急対応などにより
1月4日からのごみ
収集や処理に大きな
影響なし。

〔新田清掃センターの段差、陥没〕



2. 環境部における災害支援内容

① 災害ごみの自己搬入無料受入 (1月4日から実施)

地震により破損した家財道具等を自己搬入した際の、ごみ処理手数料を無料で受入。
(現在は、り災証明書の提示が必要)

【災害ごみ受入状況】(7月31日現在)

家庭系 災害ごみ	災害ボラン ティア運搬	清掃事務所 運搬	区建設課運搬 液状化土砂等	合計
19,980 台 4,469 t	94 台 75 t	48 台 66 t	803 台 3,656 t	20,925 台 8,266 t

② 石川県 珠洲市・輪島市 職員派遣 (ごみ収集支援)

期 間 : 4月1日～4月30日 (30日間)
 派遣職員 : 清掃事務所職員 延べ24人派遣
 (1班4人×6班)
 派遣車両 : ごみ収集車2台
 業務内容 : 避難所ごみの回収から焼却施設
 までの運搬

〔支援作業の様子〕

珠洲市の避難所ごみ



③ 被災家屋等の解体・撤去

(2月26日から申請受付開始)

被災した家屋等(半壊以上)について、生活環境
保全上の支障除去および二次災害の防止を図るた
め、所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって
解体・撤去を行う。

【申請・解体状況】(7月31日時点)

申請件数	674 件
(うち費用償還件数)	(45 件)
決定通知件数	388 件
工事着手件数	67 件
(うち解体完了件数)	(40 件)

避難所の紙おむつの回収

